


Poleas QD de Alta Capacidad

Nomenclatura de Poleas



$\frac{3}{8} \times \frac{5}{16}$

3V



1 = Sólida

2 = Alma

3 = Rayos



Permita que *Martin* le cotice poleas de fabricación especial y sus requerimientos de poleas en grandes cantidades.

Poleas QD – 3V

3 Ranuras											4 Ranuras									
F = 1-1/2											F = 1-29/32									
Número de Parte	DE	PD Paso 3V	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	K	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje	
3 3V 250 JA	2.50	2.45	E-1	JA	1-1/4	1-3/8	7/16	1-1/16	15/16	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3 3V 265 JA	2.65	2.60	D-1	JA	1-1/4	3/8	1/8	1 1/16	13/16	1.8	4 3V 265 JA	D-1	JA	1-1/4	3/8	1/8	1-1/16	1-7/32	1.3	
3 3V 280 JA	2.80	2.75	D-1	JA	1-1/4	3/8	1/8	1-1/16	13/16	2.0	4 3V 280 JA	D-1	JA	1-1/4	3/8	1/8	1-1/16	1-7/32	1.6	
3 3V 300 SH	3.00	2.95	E-1	SH	1-11/16	1-1/16	-	1-15/16	9/16	2.2	4 3V 300 SH	E-1	SH	1-11/16	1-15/32	5/16	1-5/16	7/8	1.9	
3 3V 315 SH	3.15	3.10	E-1	SH	1-11/16	1-1/16	5/16	1-5/16	7/8	2.5	4 3V 315 SH	E-1	SH	1-11/16	1-15/32	5/16	1-5/16	7/8	2.2	
3 3V 335 SH	3.35	3.30	D-1	SH	1-11/16	7/16	1/8	1-5/16	5/8	2.8	4 3V 335 SH	D-1	SH	1-11/16	7/16	1/8	1-5/16	1-1/32	2.5	
3 3V 365 SH	3.65	3.60	D-1	SH	1-11/16	7/16	1/8	1-5/16	5/8	3.0	4 3V 365 SH	D-1	SH	1-11/16	7/16	1/8	1-5/16	1-1/32	2.8	
3 3V 412 SH	4.12	4.07	A-1	SH	1-11/16	1/8	11/16	1-5/16	1/16	3.3	4 3V 412 SH	A-1	SH	1-11/16	1/4	13/16	1-5/16	11/32	3.2	
3 3V 450 SDS	4.50	4.45	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/16	3.5	4 3V 450 SDS	A-1	SDS	2	3/16	13/16	1-3/8	11/32	3.5	
3 3V 475 SDS	4.75	4.70	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/16	3.7	4 3V 475 SDS	A-1	SDS	2	3/16	13/16	1-3/8	11/32	4.0	
3 3V 500 SDS	5.00	4.95	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/16	4.0	4 3V 500 SDS	A-1	SDS	2	3/16	13/16	1-3/8	11/32	4.5	
3 3V 530 SDS	5.30	5.25	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/16	4.3	4 3V 530 SDS	A-1	SDS	2	3/16	13/16	1-3/8	11/32	5.0	
3 3V 560 SDS	5.60	5.55	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/16	4.9	4 3V 560 SDS	A-1	SDS	2	3/16	13/16	1-3/8	11/32	5.7	
3 3V 600 SDS	6.00	5.95	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/16	5.9	4 3V 600 SK	D-1	SK	2-5/8	1/16	5/8	1-15/16	1/32	7.5	
3 3V 650 SDS	6.50	6.45	A-3	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/16	6.3	4 3V 650 SK	A-1	SK	2-5/8	1/16	5/8	1-15/16	1/32	8.0	
3 3V 690 SDS	6.90	6.85	A-3	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/16	6.8	4 3V 690 SK	A-1	SK	2-5/8	1/16	5/8	1-15/16	1/32	10.0	
3 3V 800 SK	8.00	7.95	C-2	SK	2-5/8	7/16	1/4	1-15/16	—	10.6	4 3V 800 SK	D-2	SK	2-5/8	1/16	5/8	1-15/16	1/32	12.0	
3 3V 1060 SK	10.60	10.55	C-3	SK	2-5/8	7/16	1/4	1-15/16	—	12.0	4 3V 1060 SK	D-3	SK	2-5/8	1/16	5/8	1-15/16	1/32	16.0	
3 3V 1400 SK	14.00	13.95	C-3	SK	2-5/8	7/16	1/4	1-15/16	—	20.0	4 3V 1400 SK	D-3	SK	2-5/8	1/16	5/8	1-15/16	1/32	22.0	
3 3V 1900 SF	19.00	18.95	C-3	SF	2-15/16	7/16	1/4	2-1/16	1/8	33.0	4 3V 1900 SF	C-3	SF	2-15/16	1/16	5/8	2-1/16	3/32	37.0	
3 3V 2500 SF	25.00	24.95	C-3	SF	2-15/16	7/16	1/4	2-1/16	1/8	45.0	4 3V 2500 SF	C-3	SF	2-15/16	1/16	5/8	2-1/16	3/32	53.0	
3 3V 3350 SF	33.50	33.45	C-3	SF	2-15/16	7/16	1/4	2-1/16	1/8	75.0	4 3V 3350 E	C-3	E	3-1/2	3/8	1/2	2-5/8	11/32	80.0	